


Avn CAPOLUOGO

V e d u t a



Fabbricato n°:

Avn 019

Particelle catastali:

274

f o t o g r a f i c a

Tipologia impianto: edifici originari oggetto di recupero recente parziale

Uso prevalente: residenziale

Grado di utilizzo:

utilizzato totalmente

COMPONENTI EDILIZIE GENERICHE:

Struttura portante: pietra

Finitura esterna: pietra-intonaco di colore beige

Aperture: presenti, di dimensioni medie, con disposizione irregolare

Riquadrature: non presenti

Ante: parzialmente presenti del tipo a lamelle

Architravi: parzialmente presenti in legno

Avvolgibili: non presenti

Serramenti: sempre presenti in legno

Inferriate: parzialmente presenti

Balconi: presenti, struttura in cls armato, orizzontamenti in cls armato, parapetti in ferro

Tetto: a falde inclinate con pendenza normale, con orientamento della linea di colmo Est-Ovest, con struttura in legno, con copertura in lose

VALORI SINGOLI DEGLI EDIFICI E LORO CLASSIFICAZIONE (Vs):

E.2.b.c - Edificio privo di valore storico, culturale, architettonico, ambientale in contrasto ambientale sia per elementi di finitura che tipologici

VALORI DI SPECIFICHE COMPONENTI EDILIZIE (Vc): Vc09-Contorni aperture Vc12-Serramenti per porte o portoni

VALORI D'INSIEME (Vi):

NOTE:

Principali elementi in contrasto: ringhiera in ferro; veranda metallica di chiusura del balcone sul lato prospiciente via Monte Cervino; manto di copertura in parte in laterizio, veranda su prospetto est. Da conservare: architrave di finestra a goccia rovesciata su prospetto ovest